



Oggetto: Sostituzione supporti air bag a tendina

Modelli coinvolti: J10 Qashqai

Descrizione: Sostituzione di entrambi i supporti degli air bag a tendina

Limiti di copertura: Nessuno

Azioni correttive:

Veicoli interessati: Produzione da 04/12/2006 a 26/02/2007

Per conferma veicoli interessati contattare assistenza