



Oggetto: Cuscinetto ruota posteriore

Modelli coinvolti: D40 Navara

Descrizione:

Limiti di copertura: Nessuno

Azioni correttive: Sostituzione dei semiassi posteriori

Veicoli interessati: Produzione da 01/05/2005 a 19/12/2005

telaio da 012810 a 067351

da 900556 a 900744

Per conferma veicolo interessato contattare assistenza