



Oggetto: Airbag a tendina

Modelli coinvolti: R51 Pathfinder D40 Navara

Descrizione:

Limiti di copertura: Nessuno

Azioni correttive: Controllo della posizione degli airbag
a tendina / Riposizionamento degli airbag a tendina

Veicoli interessati: Produzione

R51 telaio da 000001 a 041951

R51 telaio da 900164 a 900533

D40 telaio da 000001 a 040600

D40 telaio da 900564 a 900721

Per conferma veicolo interessato contattare assistenza