



Oggetto: Albero di trasmissione

Modelli coinvolti: R51 Pathfinder D40 Navara

Descrizione:

Limiti di copertura: Nessuno

Azioni correttive: Controllo delle coppie di serraggio dei bulloni dell'albero di trasmissione / Sostituzione dei bulloni

Veicoli interessati: Produzione

R51 telaio da 000001 a 042145

R51 telaio da 900164 a 900533

D40 telaio da 000001 a 042369

D40 telaio da 900374 a 900722

Per conferma veicolo interessato contattare assistenza