



Oggetto: Interruttore portellone posteriore

Modelli coinvolti: K12 Micra

Descrizione:

Limiti di copertura: Nessuno

Azioni correttive: Sostituzione dell'interruttore del portellone posteriore

Solo controllo supporto interruttore senza sostituzione

Veicoli interessati: Produzione da 02/2004 a 09/2004

Da VIN 232379 a VIN 326151

Per conferma veicolo interessato contattare assistenza